

## SB, Software Bundle 5939789-06A wird demnächst herausgegeben, McCulloch P0.1, 2021-12

### Betroffene Modelle

Modell	Seriennummernbereich
ROB S400	Alle
ROB S600	Alle
ROB S500	Alle
ROB S800	Alle

### Betroffene Märkte

Alle.

### Beschreibung

Es wurde eine neue Mäher-Software für die betroffenen Modelle (siehe oben) herausgegeben.

Darin sind folgenden Änderungen enthalten:

- Ladestromüberwachung
  - o Prüfung, ob der Ladestrom den Erwartungen entspricht. Ist dies nicht der Fall, dockt der Mäher erneut an (bis zu acht Mal). Wenn dies immer noch nicht der Fall ist, zeigt der Mäher Fehler 30 an (Ladesystemfehler).
- Definieren des Startpunkts in der Startsequenz.
- Leitkabelkalibrierung im Menü Installation verfügbar.
- Unterstützung von ZoneProtect.
- Zeitplanassistent ist für 1-A-Netzteil angepasst.
- Unterstützung für die Handhabung neuer Sicherheitscodes bei PIN-Code (256 byte).
- Fehlerbehebungen.

Es wird dringend empfohlen, die Mäher bei der nächsten Wartung zu aktualisieren.

### Informationen zum Gewährleistungsbericht

Aus den Informationen dieser SB ergibt sich kein Anspruch auf Garantieleistungen. Garantieansprüche werden nicht akzeptiert.

### Revisions-Verlauf

Rev.	Datum	Bestell-ID	Beschreibung
A	2021-12	00016036	Erstellt