

SB, Programvarupaket 5939789-06A har släppts, McCulloch P0.1, 2021-12

Berörda modeller

Modell	Serienummerintervall
ROB S400	Alla
ROB S600	Alla
ROB S500	Alla
ROB S800	Alla

Marknader som påverkas

Alla.

Beskrivning

En ny programvaruversion har släppts för berörda klipparmodeller (se ovan).

Följande ändringar ingår:

- Övervakning av laddström
 - o Kontrollera om laddströmmen är den förväntade. Om inte, kommer gräsklipparen att dockas igen (upp till 8 gånger). Om värdet fortfarande inte är det förväntade visas felkoden 30 (laddsystemproblem).
- Definierar startpunkt i startsekvensen.
- Guidekalibrering tillgänglig i installationsmenyn.
- Stöd för ZoneProtect.
- Schemaläggningsguiden är anpassad för 1 A enhet för strömförsörjning.
- Stöd för ny hantering av säkerhetskod vid förlorad PIN-kod (256 byte).
- Buggfixar.

Du rekommenderas starkt att uppdatera gräsklipparen vid nästa service!

Information vid garantirapportering

Ingenting i denna servicebulletin kan bli föremål för garantikrav. Garantikrav accepteras inte.

Revisionshistorik

Rev.	Datum	Beställnings-ID	Beskrivning
A	2021-12	00016036	Skapat