



Message Important:

Le fournisseur de transmission hydrostatiques, Hydro-Gear, utilisées sur certains tracteurs rappelle des transmissions du fait d'un risque pour la sécurité de l'utilisateur du matériel. Les clients doivent arrêter d'utiliser leur tracteur

Hydro-Gear a identifié un nombre limité de transmissions hydrostatiques produites en 2010 dont le pignon d'avancement pourrait présenter un défaut et causer la perte de la capacité d'avancement et de freinage, créant ainsi un risque pour la sécurité du client.

Les tracteurs potentiellement affectés par ce rappel de Hydro-Gear ont été produits entre le 1er décembre 2010 et le 1er avril 2011. (Les numéros de série ont le format MM JJ AA, mois, jour et année de production).

Si vous possédez ou utiliser un des tracteurs listés dans les pages suivantes, arrêtez son utilisation immédiatement et appelez le Service consommateurs. au 0.810.00.78.23 ou écrivez à l'adresse suivante : service.consommateurs@husqvarna.fr pour plus d'informations.

Merci de votre coopération.

SEULS LES TRACTEURS ENUMERES CI-APRES SONT TOUCHES PAR CETTE INFORMATION. LES AUTRES TRACTEURS MCCULLOCH PEUVENT DONC ETRE UTILISES NORMALEMENT.



A tous propriétaires des produits listés plus bas

**INFORMATION IMPORTANTE RELATIVE A LA SECURITE CONCERNANT
UNIQUEMENT LES PRODUITS SUIVANTS**

| | |
|-------------|--------------|
| Model | PNC-ML |
| M155B107HRB | 960610100-06 |
| M165107HRB | 960610329-00 |
| M200107HRB | 960610228-03 |
| M200107HRB | 966536701- |

Le numéro de modèle peut aisément être trouvé sous le siège de votre tracteur

