

<input type="checkbox"/>	Nødvendig handling:	<input type="checkbox"/>	Ikke solgt
<input type="checkbox"/>	Solgt	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Kun hvis situationen opstår		
<input checked="" type="checkbox"/>	Kun oplysninger		

SB, Firmwareopdatering m/2019, Automower[®] 105, Gardena R38Li, R40Li, R45i, R50Li, R70Li, R80Li, McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000, Flymo 1200R, 2018-12

Berørte modeller

Model	PNC	Serienummerinterval	
		Start	Slut
Automower [®] 105		160100001	184999999
Gardena R38Li		160100001	184999999
Gardena R40Li		160100001	184999999
Gardena R45Li		160100001	184999999
Gardena R50Li		160100001	184999999
Gardena R70Li		160100001	184999999
Gardena R80Li		160100001	184999999
McCulloch ROB R600		160100001	184999999
McCulloch ROB R800		160100001	184999999
McCulloch ROB R1000		160100001	184999999
McCulloch Flymo 1200R		160100001	194599999

Berørte markeder

Alle.

Beskrivelse

Ny firmware er blevet frigivet, firmwarepakke 5825856-08A. Den nye firmwarepakke indeholder følgende ændringer:

- Forbedret fodregistrering (tilføjet for at overholde fremtidige krav i robotstandardforordningen EN 50636-2-107):
 - Tilføjet flere funktioner for at identificere, hvis plæneklipperen kører over en fod eller lignende genstande ved bakning
 - Når et objekt bliver identificeret, standser produktet sin knivmotor og forsøger at undvige det identificerede objekt
 - Når plæneklipperen har fjernet sig fra objektet, genoptager den græsslåningen efter 25 sekunder.
- Flere mindre firmwareforbedringer (ikke beskrevet nærmere i denne SB).

<input type="checkbox"/>	Nødvendig handling:	<input type="checkbox"/>	Solgt	<input type="checkbox"/>	Ikke solgt
<input type="checkbox"/>	Kun hvis situationen opstår				
<input checked="" type="checkbox"/>	Kun oplysninger				

Forhandlere anbefales at opdatere softwaren:

- Som en normal del af klargøringseftersynet forud for salget af et nyt produkt
- I tilfælde af en kundereklamation for nogen af emnerne beskrevet ovenfor
- Senest ved næste eftersyn.

Revisionshistorik

Rev.	Dato	Ordre-id.	Beskrivelse
A	2018-12	SB-3673	Oprettet