

<input type="checkbox"/>	Vaadittava toimenpide:		
<input type="checkbox"/>	Myyty	<input type="checkbox"/>	Ei myyty
<input type="checkbox"/>	Vain, jos vika esiintyy		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiedoksi		

**SB, Laiteohjelmiston päivitys m/2019, Automower[®] 105,
Gardena R38Li, R40Li, R45i, R50Li, R70Li, R80Li,
McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000,
Flymo 1200R, 2018-12**

Mallit, joita tiedote koskee

Malli	PNC-numero	Sarjanumerot	
		Alkaen	Päätyen
Automower [®] 105		160100001	184999999
Gardena R38Li		160100001	184999999
Gardena R40Li		160100001	184999999
Gardena R45Li		160100001	184999999
Gardena R50Li		160100001	184999999
Gardena R70Li		160100001	184999999
Gardena R80Li		160100001	184999999
McCulloch ROB R600		160100001	184999999
McCulloch ROB R800		160100001	184999999
McCulloch ROB R1000		160100001	184999999
McCulloch Flymo 1200R		160100001	194599999

Markkina-alueet, joita tiedote koskee

Kaikki.

Kuvaus

Uusi laiteohjelmisto on julkaistu, laiteohjelmistopaketti 5825856-08A. Uusi laiteohjelmisto sisältää seuraavat muutokset:

- Laajennettu jalantunnistus (lisätty noudattamaan robotiikkaa koskevan standardiasetuksen, EN 50636-2-107, tulevia versioita):
 - Lisätty laajempi ominaisuus, joka tunnistaa sen, jos leikkuri ylittää jalan tai vastaavanlaisen kohteen yli peruutettaessa.
 - Kun kohde on tunnistettu, laitteen terämoottori pysähtyy ja yrittää siirtyä pois tunnistetun kohteen päältä.
 - Kun leikkuri on siirtynyt pois kohteen päältä, se jatkaa leikkaamista 25 sekunnin kuluttua.
- Useita pieniä laiteohjelmistoparannuksia, joita ei esitellä yksityiskohtaisesti tässä huoltotiedotteessa.

<input type="checkbox"/>	Vaadittava toimenpide:		
<input type="checkbox"/>	Myyty	<input type="checkbox"/>	Ei myyty
<input type="checkbox"/>	Vain, jos vika esiintyy		
<input checked="" type="checkbox"/>	Tiedoksi		

Jälleenmyyjien on suositeltavaa päivittää ohjelmisto

- osana ennen uuden tuotteen toimitusta tehtävää tarkastusta
- jos asiakas reklamoi jostakin edellä mainitusta asiasta
- viimeistään seuraavassa huollossa.

Versiohistoria

Versio	Päivämäärä	Tilausnumero	Kuvaus
A	2018-12	SB-3673	Luotu