

**SB, Firmwareopdatering m/2020, Automower® 105,
GARDENA R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R80Li,
McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000,
Flymo 1200R, 2020-01****Berørte modeller**

Model	PNC	Serienummerinterval	
		Start	Slut
Automower® 105	Alle	160100001	195199999
GARDENA R38Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R40Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R45Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R50Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R70Li	Alle	160100001	195199999
GARDENA R80Li	Alle	160100001	195199999
McCulloch ROB R600	Alle	160400001	195199999
McCulloch ROB R800	Alle	160400001	195199999
McCulloch ROB R1000	Alle	160400001	195199999
Flymo 1200R	Alle	160100001	195199999

Berørte markeder

Alle.

Beskrivelse

Ny firmware er blevet frigivet, firmwarepakke 5825856-09A. Den nye firmwarepakke indeholder følgende ændringer:

- Flere mindre fejlrettelser og forbedringer.

Revisionshistorik

Rev.	Dato	Ordre-id.	Beskrivelse
A	2020-01	SB-5170	Oprettet