

## SERVISNÍ BULLETIN

<input checked="" type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/> Sold	<input checked="" type="checkbox"/> Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/>	Only if Encountered		
<input type="checkbox"/>	Information Only		

Pro: Všechny prodejce a zákazníci  
Číslo bulletinu: B170040A-11  
Datum: 28. srpna 2017  
Značky: McCulloch  
Produkt: Benzínové vyžínače  
Vyráběn v období: 1. března 2017 až 20. července 2017  
Příslušné trhy: Celosvětový s výjimkou Severní Ameriky

### Informace:

Součást startovacího systému (západka startéru) se může při startování a provozu vyžínače uvolnit nebo rozbít. To může způsobit problémy se startováním a s během motoru.

### Pokyny servisního bulletinu:

- Nutný postup: Příslušné jednotky v neprodaných zásobách musí projít servisem.
- Pouze v případě problému: Příslušné jednotky prodané zákazníkovi vyžadují servis pouze pokud je ho potřeba.
- Servis zahrnuje instalaci nové sestavy západky/můstku startéru.
- Zkontrolujte, zda nejsou v místě závady jiné poškozené součásti a všechny takové vyměňte.

### Reklamační protokol:

Servis je nutné provádět dle záručního postupu společnosti Husqvarna a použít při tom výhradně následující informace:

- Kód součásti: **226 – západky startéru**
- Kód závady: **92 – Součást vyměněna na žádost společnosti Husqvarna**
- Typ reklamace (prodáno, v záruce): **1 – Záruka**
- Typ reklamace (prodáno, po záruce): **6 – Dobrá vůle**
- Typ reklamace (neprodané zásoby): **04 – Vyžádáno výrobcem**
- Umožněno jednotek práce: **3 (18 minut)**

### Součásti k objednání:

- Pro každý produkt je vyžadována 1 sestava západky a můstku startéru objednáací číslo dílu **503873305**.

### Nástroje a podrobnosti servisu:

- Objednat zarážku pístu objednáací číslo 504910605 (nebo podobný díl vhodný do 14mm otvoru pro zapalovací svíčku) a vložit do otvoru pro zapalovací svíčku k zastavení pístu.
- Sestavu západky a můstku startéru namontujte pomocí 10mm nástrčné hlavice utahovacím momentem 7–8 Nm (70–80 kg).
- Utáhněte 2 původní šrouby svrchu krytu startéru pomocí vrtací korunky T25 utahovacím momentem 4–6 Nm (40–60 kg).
- Utáhněte 1 původní šroub zespodu krytu startéru utahovacím momentem 1,1–2,2 Nm (10–20 kg) pomocí nízkootáčkového nástroje (max. 300 ot/min.) nebo rukou.

### Rozsah příslušných výrobních čísel:

- 17060NXXXXX až 17201NXXXXX (formát výrobního čísla: **17** = rok výroby, **060** = den v roce (060/365) – 1. března 2017, **201** = den v roce (201/365) – 20. července 2017)

Poznámka: Pokud je výrobní číslo produktu v rozsahu příslušných čísel a na krabici je zelená tečka nebo značka, znamená to, že je produkt již po servisu.

Předchozí změny

RevA Vytvoření bulletinu –  
28. srpna 2017

Příslušné modely:

Značka	Název modelu	Číslo modelu
McCulloch	B28PS	966778401