

SERVICEBULLETIN

<input checked="" type="checkbox"/>	Action Required:	<input type="checkbox"/>	Sold	<input checked="" type="checkbox"/>	Not Sold
<input checked="" type="checkbox"/>	Only if Encountered				
<input type="checkbox"/>	Information Only				

Till: Alla återförsäljare och kunder
Bulletin nummer: B170040A-11
Datum: 28 aug. 2017
Varumärken: McCulloch
Produkt: Bensindriven trimmer
Produktionsdatum: 1-MAR-2017 till 20-JUL-2017
Marknader som påverkas: Hela världen utom Nordamerika

Bakgrund:

En komponent i startsystemet (starthake) kan flyttas ur sitt läge och/eller gå sönder vid start eller när trimmern är igång. Det kan orsaka problem vid start och körning av motorn.

Servicebulletin – Beskrivning:

- Nödvändig åtgärd: Lagerförda berörda enheter som inte har sålts till kund kräver service.
- Endast om det påträffas: För berörda enheter som har sålts till kund behöver service endast utföras om problemet uppstår.
- Tjänsten omfattar installation av en ny starthaksbrygga.
- Undersök om det uppkommit skador på andra komponenter i felområdet och byt ut alla skadade delar.

Garantirapportering:

Service måste utföras i enlighet med Husqvarnas garantiprocess och endast denna information ska användas:

- Komponentkod: **226 - Starthakarna**
- Felkod: **92 – Delen utbytt enligt begäran från Husqvarna**
- Garantityp (sålda enheter): **1 – Garanti**
- Garantityp (säljs, utanför garantin): **6 - Goodwill**
- Garantityp (ej sålda, lagerförda enheter): **04 – Begärd av fabriken**
- Enheter arbete tillåts: **3 (18 minuter)**

Att Beställa:

- För varje produkt krävs 1 starthaksbrygga, artikelnummer **503873305**.

Verktyg och Servicedetaljer:

För GT2128, BC2128, och GT2125 modeller:

- Beställ kolvstoppverktyg, artikelnummer 504910605 (eller använd något liknande som borde passa ett 14mm tändstiftshål) att sättas in genom tändstiftshålet som hjälp vid stopp av kolvrörelse.
- Montera starthaksbryggan genom att använda en 10 mm hylsa, dra åt med 7-8 Nm (60-70-lbs).
- Dra åt de befintliga övre 2 startapparathusskruvarna med T25 bits och dra med 4-6 Nm (35-55-lbs).
- Dra åt den befintliga nedre 1 startapparathusskruven med 1.1-2.2 Nm (10-20-lbs) med ett lågvarvigt verktyg (300 rpm max), eller dra åt för hand.

Berörda serienummer:

- 17060NXXXXX till 17201NXXXXX (serienummer format: **17** = Året, 060 = dag på året (060/365) = 1-MAR-2017, **201** = dag på året (201/365) = 20-JUL-2017)

Obs! Om produkten är innanför serienummerintervallet och ytterförpackningen har grön prick är produkten redan åtgärdad.

Berörda modeller:

Varumärke	Modellnamn	Modellnummer
McCulloch	B28PS	966778401