

<input type="checkbox"/>	Vereiste actie:	<input type="checkbox"/>	Verkocht	<input type="checkbox"/>	Niet verkocht
<input type="checkbox"/>	Alleen als het probleem is opgetreden				
<input checked="" type="checkbox"/>	Alleen ter informatie				

**SB, Firmware-update m/2019, Automower<sup>®</sup> 105,  
Gardena R38Li, R40Li, R45i, R50Li, R70Li, R80Li,  
McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000,  
Flymo 1200R, 2018-12**

**Betreffende modellen**

Model	PNC	Serie reeks	
		Starten	Eind
Automower <sup>®</sup> 105		160100001	184999999
Gardena R38Li		160100001	184999999
Gardena R40Li		160100001	184999999
Gardena R45Li		160100001	184999999
Gardena R50Li		160100001	184999999
Gardena R70Li		160100001	184999999
Gardena R80Li		160100001	184999999
McCulloch ROB R600		160100001	184999999
McCulloch ROB R800		160100001	184999999
McCulloch ROB R1000		160100001	184999999
McCulloch Flymo 1200R		160100001	194599999

**Betreffende markt(en)**

Alle.

**Beschrijving**

Er is nieuwe firmware uitgebracht, firmwarepakket 5825856-08A. Het firmwarepakket bevat de volgende wijzigingen:

- Uitgebreide voetdetectie (toegevoegd om te voldoen aan toekomstige iteraties van de standaardregelgeving voor robots, EN 50636-2-107):
  - Toegevoegde uitgebreide functionaliteit om te identificeren of de maaier over een voet of een vergelijkbaar object rijdt tijdens het achteruitrijden
  - Als een object is geïdentificeerd, stopt het product de maaimotor en probeert het product weg te rijden van het geïdentificeerde object
  - Nadat de maaier is weggereden van het object, zal hij na 25 seconden weer beginnen met maaien.
- Diverse kleine firmwareverbeteringen (niet in detail beschreven in dit SB).

<input type="checkbox"/>	Vereiste actie:	<input type="checkbox"/>	Verkocht	<input type="checkbox"/>	Niet verkocht
<input type="checkbox"/>	Alleen als het probleem is opgetreden				
<input checked="" type="checkbox"/>	Alleen ter informatie				

Dealers wordt geadviseerd om de software bij te werken:

- Zoals gebruikelijk is bij de normale afleveringsinspectie (PDI) voorafgaand aan de verkoop van een nieuw product
- In geval van een klacht van de klant over een van de hierboven beschreven problemen
- Uiterlijk bij de volgende onderhoudsbeurt.

### **Revisiegeschiedenis**

<b>Rev.</b>	<b>Datum</b>	<b>Bestel-ID.</b>	<b>Beschrijving</b>
A	2018-12	SB-3673	Gemaakt