

Vajalik tegevus Ainult teavitav

SB, tarkvarapakett 5939789-06A, McCulloch P0.1, 2021-12

Mõjutatud mudelid

Mudel	Seerianumbri vahemik
ROB S400	Kõik
ROB S600	Kõik
ROB S500	Kõik
ROB S800	Kõik

Mõjutatud turud

Kõik.

Kirjeldus

Mõjutatud mudelite (vaata eestpoolt) jaoks on välja antud niiduki tarkvara uus versioon.

Tarkvaraga kaasnevad järgmised muudatused.

- Laadimisvoolu jälgimine
 - o Laadimisvoolu nõuetele vastavuse kontrollimine. Kui ei vasta, dokib niiduk uuesti (kuni kaheksa korda). Kui ikka ei vasta, kuvab niiduk vea 30 (laadimissüsteemi viga).
- Käivitusjadas alguspunkti määratlemine.
- Paigaldamismenüüs on saadaval juhiku kalibreerimine.
- Funktsiooni ZoneProtect tugi.
- Ajakava viisard on kohandatud 1 A toiteploki jaoks.
- Uue turvakoodi seadistamise tugi unustatud PIN-koodi (256 baiti) korral.
- Veaparandused.

Soovitame tungivalt niidukeid järgmise hoolduse ajal uuendada!

Garantiaruande teave

Mitte ühtegi selle hooldusbülletääni osa ei saa võtta garantiinõuete esitamise aluseks. Garantiinõudeid vastu ei võeta.

Redaktsioonide ajalugu

Red.	Kuupäev	Tellimuse ID	Kirjeldus
A	2021-12	00016036	Loodud